
U + 15
U + 19/32"
U = Z + 20
U = Z + 25/32"
30
1 3/16"
10
13/32"
ϕ 5
39
1 17/32"
45
1 25/32"
30
1 3/16"
6
1/4"
7
9/32"
27
1 1/16"
+2
-2
+3/32"
-3/32"
Z= 6 (6 – 25)
Z= 1/4"(1/4" – 31/32")
10
13/32"
40
1 9/16"
10
13/32"
H
TH = H - 55
TH = H - 2 5/32"
7
9/32"
23
29/32"
ϕ3.5 x 30
30
1 3/16"
10
13/32"
ϕ3.5 x 25
U + 15
U + 19/32"
U = Z + 20
U = Z + 25/32"
30
1 3/16"
10
13/32"
ϕ 5
31
1 7/32"
37
1 15/32"
30
1 3/16"
6
1/4"
7
9/32"
27
1 1/16"
+2
-2
+3/32"
-3/32"
Z= 6 (6 – 25)
Z= 1/4"(1/4" – 31/32")
10
13/32"
40
1 9/16"
10
13/32"
H
TH = H - 47
TH = H - 1 27/32"
7
9/32"
23
29/32"
ϕ3.5 x 30
30
1 3/16"
10
13/32"
ϕ3.5 x 25