
A
12 9 12 10
≥16
12
2
Ø 3.5 x 16
+ 1.5
- 1.5
=
48
8
56
Ø 4.5 x 16
H
TH = H - 6
=
10 16 6 16
7
10
4
Ø 3.5 x 25


D
13 11 13 9.5
Ø 2.5 x 16
19
13
14
Ø 3.5 x 16
+ 1.5
- 1.5
=
49
5
54
Ø 4.5 x 16
H
TH = H - 18
=
5 19 6 19
7
10
4
Ø 3.5 x 25