
55
17
12
≥20
26
26
59
Z1 = 3 (0 - 6)
EH
TH
20
(19 - 30)
Ø 4.5 x 20
Ø 4.5 x 20
Z2 = 3 (0 - 6)
26
26
59
12
≥20
55


110
17
17
12
≥20
26
26
59
Z1 = 3 (0 - 6)
EH
TH
(19 - 28)
20
20
(19 - 28)
Ø 4.5 x 20
Ø 4.5 x 20
Z2 = 3 (0 - 6)
59
26
26
59
12
≥20
110


35
2 (2 - 4)
(19 - 30)
20
Z3 = 3 (2 - 5)


2 (2 - 4)
(19 - 28)
20
Z3 = 6 (3 - 6)