
≥ 18
55
≥ 19
17
Z1= 3 (0– 6)
6.5
≥ 10
10
22
63
4.5x16
4.5x20
EH
TH
S= 19 (18 – 26)
22
41
50
≥ 10
Z2= 3 (0– 6)


≥ 19
110
≥ 19
17
17
Z1= 3 (0– 6)
6.5
≥ 10
22
22
63
4.5x20
4.5x20
EH
TH
S= 19 (18 – 26)
S= 19 (18 – 26)
41
41
50
≥ 10
Z2= 3 (0– 6)