
110
Ø 5 x 35
Z1 = 3 (0 - 6)
75 (≥40)
26
Ø 4.5 x 20
127
TH
EH
(19 - 26)
20
20
(≥19)
18
Ø 4.5 x 20
Ø 4.5 x 20
26
26
Q5
≥20
Z2 = 3 (3 - 6)
Q8≥17


≥10
100
65
27
10
Z1 = 3 (0 - 6)
75 (≥40)
M6
Ø 4.5 x 20
55
20
75
TH
EH
(19 - 26)
20
Z2 = 3 (3 - 6)
≥20
≥17