
55
2 5/32"
17
21/32"
12
15/32"
≥20
25/32"
26
1 1/32"
59
2 5/16"
Z1 = 3 (0 - 6)
1/8"(0 - 1/4")
EH
TH
20
25/32"
(19 - 30)
(3/4"-1 3/16")
Ø 4.5 x 20
Z2 = 3 (0 - 6)
1/8"(0 - 1/4")
55
2 5/32"


110
4 11/32"
17
21/32"
12
15/32"
≥20
25/32"
26
1 1/32"
59
2 5/16"
Z1 = 3 (0 - 6)
1/8"(0 - 1/4")
EH
TH
(19 - 28)
(3/4"-1 3/32")
20
25/32"
Ø 4.5 x 20
Z2 = 3 (0 - 6)
1/8"(0 - 1/4")
110
4 11/32"


35
1 3/8"
2 (2 - 4)
3/32" (3/32" - 5/32")
(19 - 30)
(3/4" - 1 3/16")
20
25/32"
Z3 = 3 (2 - 5)
1/8"(3/32" - 3/16")


2 (2 - 4)
3/32" (3/32" - 5/32")
(19 - 28)
(3/4"-1 3/32")
20
25/32"
Z3 = 6 (3 - 6)
1/4"(1/8" - 1/4")