
110
9.5
65
10
≥ 75
≥ 18
4.5 x 16
4.5 x 30
Z1= 3 (0- 6)
≥ 18
≥ 18
S= 19 (18 - 26)
EH
TH
4.5 x 16
4.5 x 16
Z2= 3 (0- 6)
22
≥ 18
50
59
6
≥ 40
**
≥ 10
65
*
75
55
20
≥ 75
100
64
Z1= 3 (0- 6)
S= 19 (18 - 26)
TH
EH
6x70
≤ 40
75
Z2= 3 (0- 6)
≥ 5
55
20
≥ 40